

ООО «Тепловизор Сервисная Компания»

E-mail: service@teplovizor.ru
www.teplovizor.ru



✉ 109428, г. Москва
Рязанский проспект, 8А, к.1, стр. 9
☎ тел/факс: (495) 730-47-44, 231-45-84
Доб.181.

Исх. № от 2016г.
Вх. № от 2016г.

А К Т

Доводим до Вашего сведения, что прибор ВИС.Т №106155 был доставлен на завод-изготовитель 20.07.2016г. для проведения диагностики и поверки по заявке эксплуатирующей организации. По результатам диагностики было выявлено неисправные узлы и произведен их ремонт или замена:

- 1) ремонт платы питания.
- 2) ремонт платы соединений.

Прибор отремонтирован. Работоспособность прибора восстановлена.

02 августа 2016 года.

Начальник группы ремонта
И поверки



/Козлов А.С./